

绿化单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	叶舞路仙台境路域环境整治工程	建设面积	\	绿化面积	
施工单位	河南宏祥建设有限公司	技术负责人		开工日期	2021年01月04日
项目经理	韩慧娟	项目技术负责人		竣工日期	2021年03月04日

序号	项 目	验收记录 (施工单位填写)	验收结论 (监理或建设单位填写)
1	分部工程	共 5 分部， 经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部。	
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 18 项。	
3	树木成活率 (%)	100%	
4	花卉成活率 (%)	100%	
5	整洁及平整	共抽查 20 项，符合要求 20 项，不符合要求 0 项。	
6	整形修剪	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 0 项。	
7	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项。	
8	综合验收结论 (建设单位填写)		

参加验收单位	建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
				
	2021年3月5日	2021年3月5日	2021年3月5日	2021年3月5日

工程竣工报告

工程名称	叶舞路仙台境路域环境整治工程		
建设单位	叶县公路事业发展服务中心	设计单位	洧澄集团设计院
监理单位	平顶山市工程建设监理公司	施工单位	河南宏祥建设有限公司
计划开工日期	2021年01月04日	计划竣工日期	2021年03月04日
实际开工日期	2021年01月04日	实际竣工日期	2021年03月04日


工程主要内容及实际完成工程量:

本工程主要工程内容为：将云叶线道路两侧路肩内种植乔木、灌木、播撒草籽。

实际完成工程量：共种植胸径 10cm 法桐 1196 棵；冠幅 1.5cm 红叶石楠球 1814 棵；地径 5cm，高度 1.8 单杆紫薇 341 棵；金枝槐 379 棵；破除树坑 98 处；播撒草籽。

工程竣工验收意见:

合格

建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
项目负责人（签字）  2021年3月5日	项目负责人（签字）  2021年3月5日	总监理工程师（签字）  2021年3月5日	项目经理（签字）  2021年3月5日